

トラック事故速報

7月4日(木) 19時35分頃発生※

晴天


八王子市内(中央自動車道)

①事大貨(男性50代) × ②事中貨(男性50代死亡)
× ③事中貨(男性50代)

(順番は過失の軽重を示すものではありません。)

八王子市元八王子町

至 八王子IC →



← 至 相模湖東IC

概要

①事大貨が中央自動車道下りを八王子IC方向から相模湖東IC方向に2車線道路の第1通行帯を進行中、渋滞で停止中の②事中貨の発見が遅れ、急制動の措置を講ずるも間に合わず追突し、さらに前車(②事中貨)を押し出し、前々車(③事中貨)に追突させたもの。

※時間は24時間表記

～問合せ先：(一社)東京都トラック協会 業務部：03-3359-3618～
○高速道路等の単調な道路での走行は漫然運転に陥りやすいことを意識し、常に一定の緊張感を保って運転を行うこと。また運行中は前方や周囲の状況への注意を怠らないこと。